



Vandentiekis Kamera Nr. (9) 458 KORTELE
(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
Vilnius Šeškinės 3417 110-C-12
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto numeravimas)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matavimų duomenys m)

PIRŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis	met.	0,65		115,00	3 (Medžiaga, kiekis)
Žemė			0,00	115,00	Ar yra vanduo?
Sienos	plyt.				Ar yra dujų?
Dugnas		1,20x1,20			Pastatoma dugnas užpildyti
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus 1,70 Apačia	113,30
	Nr. 2	ket.	100	Viršus 1,70 Apačia	113,30
	Nr. 3	ket.	50	Viršus 1,70 Apačia	113,30
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	
				Viršus Apačia	

Instalavimas tyrimo
INSTITUTAS
Objekto Nr. - 01-7604
Sudarė [Signature] E. Mikinis
Patikrinė [Signature] S. S. S.
197.7 m. 11.3.30
(Įrenginio tyrimo data)

23