


2


<u>1/1</u> (Komunikacija)	Šulinio (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (1) 2322 KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Žuigužiu</u> (Gatvė)	<u>110-C-15</u> (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		115,60	Ar yra vandens? Ar yra dujų? Pastabos
Žemė			0,0	115,60	
Sienos	bet.				
Dugnas	bet.	1000	2,65	112,93	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia 2,88	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/7516</u> Sudarė <u>Pulky</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>Pulky</u> (parašas) (pavardė) 19.8.82 m. mėn. 6. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia 2,93	
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	