

Eksploatacija
(Komunikacija)

Kamera
(Inžinierio pavadinimas)

Nr. (7) 31

KORTELE


Vilnius
(Miestas)

(Gatvė)

3723 110-C-1
(Planšeto numeravimas)


ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



$$x = 24983,74$$

$$y = 28050,14$$



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>topografijos</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		met	0.65		117.52	Ar yra vandens?
Žemė		grunt.		0	117.52	Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos
Dugnas		bet	3.20 x 1.90	5.60	111.92	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	2000 x 1800	Viršus Apačia 2.71	114.81	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	bet	2000 x 1800	Viršus Apačia 5.02	112.50	
	Nr. 3	poliet.	200	Viršus Apačia 1.81	115.71	Objekto Nr. <i>41-3-11731</i>
	Nr. 4	poliet.	200	Viršus Apačia 1.92	115.60	Sudarė <i>[signature]</i> <i>KUMKAVSKAS</i> (parašas)(pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <i>[signature]</i> <i>KUMKAVSKAS</i> (parašas)(pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		197.7 m. mėn. d. (Inžinierio tyrinėjimo data)