

<u>g. Kalina.</u> (Komunikacija) <u>BULGARIJA</u> (Miestas)		(Įrenginio pavadinimas) <u>030</u> (Gatvė)		Nr. <u>(10) 107</u> KORTELE <u>110-C-3</u> (Planšeto nomenklatura) PRIRIŠIMO BRĖŽINYS <u>3K</u>		
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)						
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>žyl</u>	<u>0.65</u>		<u>165.88</u>	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		<u>dem</u>				Pastabos
Dugnas		<u>dem</u>	<u>1.00</u>	<u>1.48</u>	<u>164.40</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>kep</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia	<u>1.65</u>	<u>164.23</u>
	Nr. 2	<u>kep</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia	<u>1.69</u>	<u>164.19</u>
	Nr. 3	<u>kep</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia	<u>1.65</u>	<u>164.23</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/24.64</u> Sudarė Patikrino 19 <u>86</u> m. ... <u>06</u> ... mėn. ... <u>19</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)