

Vaidėlelio kaimas

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Nr. (21) 82

KORTELE

Šilvės

(Miestas)

Alkytės


(Gatvė)

3711 11.0 -4
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <i>gel. 8</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<i>kel</i>	650		<i>A 162.99</i> <i>B 163.03</i>	
Žemė			0.00	162.99	Ar yra vandens?
Sienos	<i>bet</i>				Ar yra dujų?
Dugnas	<i>bet</i>	1.67 x 2.00	2.72	160.27	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<i>kel</i>	150	Viršus 2.38 Apačia 160.61	
	Nr. 2	<i>kel</i>	150	Viršus 2.38 Apačia 160.61	
	Nr. 3	<i>kel</i>	150	Viršus 2.38 Apačia 160.61	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <i>01-3/2119</i>
					Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					19 <i>88</i> m. mėn. ... d. (Inginio tyrinėjimo data)