

<u>Saudarės kasa</u> (Komunikacija)		<u>Įrenginio pavadinimas</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (18) 9d KORTELE	
<u>Šiltnamio</u> (Miestas)		<u>Įėjimo</u> (Gatvė)		8711 110-0-0 (Planšeto nomenklatūra)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... gel. 4 (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		KEP	650		161.08		
Žemė				0.00	161.08	Ar yra vandens?	
Sienos		BEP				Ar yra dujų?	
Dugnas		BEP	1.50 1.79	2.99	158.09	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	KEP	150	Viršus Apačia	2.53 158.55		
	Nr. 2	KEP	150	Viršus Apačia	2.53 158.55		
	Nr. 3	KEP	50	Viršus Apačia	2.56 158.56		
	Nr. 4			Viršus Apačia			
	Nr. 5			Viršus Apačia			
	Nr. 6			Viršus Apačia			
	Nr. 7			Viršus Apačia			
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
						Objekto Nr. 01-3/2/119	
						Sudarė <u>mf/m...</u> (parašas) (pavardė)	
						Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė)	
						1980 m. mėn. ... d.	
						(Įrenginio tyrinėjimo data)	