

|                                                                                |  |                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Elektrifikacija</u> <u>reliuzas</u><br>(Komunikacija) (Inginio pavadinimas) |  | Nr. ( ) <u>132</u> <b>KORTELE</b><br><u>110-C-5</u><br>(Planšeto nomenklatura) |
| <u>Hilnius</u><br>(Miestas)                                                    |  | <u>Kiruliskiu</u><br>(Gatvė)                                                   |
| <b>ŠULINIO PIŪVIAI</b> (Matmenys duoti m)                                      |  | <b>PRIRIŠIMO BRĖŽINYS</b>                                                      |
| Vertikalinis                                                                   |  |                                                                                |
| Horizontalinis                                                                 |  |                                                                                |
|                                                                                |  | $x = 24610.96$<br>$y = 26199.34$                                               |

  

| Pavadinimas |       | Medžiaga | Diametras | Atstumas nuo dangčio  | Altitudės | Lipynės ... 12 ...<br>(Medžiaga, kiekis) |
|-------------|-------|----------|-----------|-----------------------|-----------|------------------------------------------|
| Dangtis     |       | bet      | 0.65      |                       | 168.40    |                                          |
| Žemė        |       | gr       |           |                       | 168.20    | Ar yra vandens? .....                    |
| Sienos      |       | bet      |           |                       |           | Ar yra dujų? .....                       |
| Dugnas      |       | bet      | 1.00      | 6.21                  | 161.99    | Pastabos .....                           |
| Vamzdžiai   | Nr. 1 | bet      | 400       | Viršus<br>Apačia 6.57 | 161.63    | .....                                    |
|             | Nr. 2 | bet      | 400       | Viršus<br>Apačia 6.58 | 161.62    | .....                                    |
|             | Nr. 3 |          |           | Viršus<br>Apačia      |           |                                          |
|             | Nr. 4 |          |           | Viršus<br>Apačia      |           |                                          |
|             | Nr. 5 |          |           | Viršus<br>Apačia      |           |                                          |
|             | Nr. 6 |          |           | Viršus<br>Apačia      |           |                                          |
|             | Nr. 7 |          |           | Viršus<br>Apačia      |           |                                          |
|             |       |          |           |                       |           |                                          |

  

|                                                            |  |
|------------------------------------------------------------|--|
| <b>Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS</b>                   |  |
| Objekto Nr. <u>61-3/24.27</u>                              |  |
| Sudarė <u>Čičeris</u><br>(parašas) (pavardė)               |  |
| Patikrino <u>Alkūnas</u><br>(parašas) (pavardė)            |  |
| 1978 m. ... 12 ... mėn. 16 d.<br>(Inginio tyrinėjimo data) |  |