

<u>Fekalinė k</u> (Komunikacija)	<u>šulinio</u> (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (<u>22</u>) <u>30</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Ozo</u> (Gatvė)	<u>110-C-6</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis		ket.	650		167.65	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0.00	167.65	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	1.30	166.35	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	plastm.	110	Viršus		
				Apačia	1.36	166.29
	Nr. 2	plastm.	110	Viršus		
				Apačia	1.38	166.27
	Nr. 3	plastm.	110	Viršus		
				Apačia	1.37	166.20
	Nr. 4	plastm.	110	Viršus		
				Apačia	1.36	166.29
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
 Objekto Nr. 012/1.5911
 Sudarė [Signature] (parašas) (pavardė)
 Patikrino [Signature] (parašas) (pavardė)
 1995. m. mėn. 7. d.
 (Įrenginio tyrinėjimo data)