

<u>Fekalinės k.</u>		<u>šulinio</u>		Nr. (<u>14</u>) <u>34</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)					
<u>Vilnius</u>		<u>D20</u>		<u>110-C-6</u>			
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)			

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

(0.00)

(0.45)

1-2

3

1-2

3

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

1-2

3

15.61

19

6

21

6.07

13.00

4

6

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės .. 3 met. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		+67.60	
Žemė				0.00	+67.60	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	1.69	+65.91	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	plastm.	160	Viršus		
				Apačia	1.87	+65.73
	Nr. 2	plastm.	160	Viršus		
				Apačia	1.87	+65.73
	Nr. 3	plastm.	110	Viršus		
				Apačia	1.84	+65.76
	Nr. 4			Viršus		
			Apačia			
Nr. 5			Viršus			
			Apačia			
Nr. 6			Viršus			
			Apačia			
Nr. 7			Viršus			
			Apačia			

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS		
Objekto Nr. <u>01-3/524</u>		
Sudarė	<u>K. Petras</u>	<u>Petras</u>
	(parašas)	(pavardė)
Patikrino	<u>[Signature]</u>	(parašas)
		(pavardė)
1995. m. 04. mėn. 2. d.		
(Įrenginio tyrinėjimo data)		