



<u>Fekalinė k.</u> (Komunikacija)		<u>Šulinio</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (27) 72		KORTELĖ	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Dzo</u> (Gatvė)		<u>110-C-C</u> (Planšeto nomenklatura)			

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 2 met. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		168.10	
Žemė				0.00	168.10	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	1.04	167.06	Pastaba
Vamzdžiai	Nr. 1	plastm	160	Viršus		
				Apačia	+15	166.95
	Nr. 2	plastm	160	Viršus		
				Apačia	+17	166.93
	Nr. 3	plastm	110	Viršus		
				Apačia	+15	166.95
	Nr. 4	plastm	110	Viršus		
				Apačia	+14	166.96
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS		
Objekto Nr. 91-3/5.911....		
Sudarė	Ripim	Petrauskas
	(parašas)	(pavardė)
Patikrino	[Signature]	(parašas) (pavardė)
1995. m. 04. mėn. 2. d.		
(Įrenginio tyrinėjimo data)		