

<u>Fekalinė k.</u> (Komunikacija)		<u>šulinio</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (32) 76		KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>D20</u> (Gatvė)		110-C-6			
				(Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... smet. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		169.50	
Žemė				0.00	169.50	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	1.97	167.53	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	plastm.	110	Viršus		
				Apačia	2.08	167.42
	Nr. 2	plastm.	110	Viršus		
				Apačia	2.12	167.38
	Nr. 3	plastm.	110	Viršus		
				Apačia	2.08	167.42
	Nr. 4	plastm.	110	Viršus		
				Apačia	2.08	167.42
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS		
Objekto Nr. 01365244....		
Sudarė	R. P. S.	Petruške
	(parašas)	(pavardė)
Patikrino	[Signature]	(parašas) (pavardė)
1995 m. mėn. 2 d.		
(Įrenginio tyrinėjimo data)		