

(komunikacija) Vilnius (Miestas) Fek. kar. šul. (irenginio pavadinimas) Ukmergės (Gatvė)

Nr. ( ) **153** KORTELE

3719 110-2-10




(Planšeto nomenklatura)

# PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

ŠULINIO PIŪVIŲ (Matmenys duoti m)

# Vertikalinis

## Horizontalis



| Pavadinimas | Medžiaga | Tūmėtis | Aštimas nuo dangčio | Atitūdes       | Lipynės                                             |
|-------------|----------|---------|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------|
| Dangtis     | met      | 0.65    |                     | 116.06         | (Medžiaga, kiekis)                                  |
| Žemė        | asf      |         | 0                   | 116.06         | Ar yra vandens? nėra                                |
| Sienos      | bet      |         |                     |                | Ar yra dujų? nėra                                   |
| Dangtis     | bet      | 0.80    | 1.47                | 114.59         | Pastabos                                            |
| Nr. 1       | ker      | 150     | Viršus<br>Apačia    | 1.98<br>114.58 |                                                     |
| Nr. 2       | ker      | 150     | Viršus<br>Apačia    | 1.50<br>114.56 | Inžinerinių tyrimų<br>INSTITUTAS                    |
| Nr. 3       | met      | 50      | Viršus<br>Apačia    | 1.46<br>114.60 | Objekto Nr. DII-3                                   |
| Nr. 4       |          |         | Viršus<br>Apačia    |                | Sudarė Kriš Kreminis<br>(parašas) (pavardė)         |
| Nr. 5       |          |         | Viršus<br>Apačia    |                | Patikrino Juozas Steinauskas<br>(parašas) (pavardė) |
| Nr. 6       |          |         | Viršus<br>Apačia    |                | 1976 m. I mėn. 6 d.                                 |
| Nr. 7       |          |         | Viršus<br>Apačia    |                | (Inginio tyrimo data)                               |