

222 ITI Nr. 9 a

		<u>Fek. kar. šul.</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>182</u>) KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Ukmengės</u> (Gatvė)		<u>3719-710-0-10</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)					
Vertikalinis					
Horizontalis					
Pavadinimas		Medžia- ga	Di met- ras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis		<u>met</u>	<u>0.65</u>		<u>112.66</u>
Žemė		<u>asf</u>		<u>0</u>	<u>112.66</u>
Sienos		<u>bet</u>			
Dugnas		<u>bet</u>	<u>0.80</u>	<u>4.10</u>	<u>108.56</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>kur</u>	<u>150</u>	Viršus Apačia	<u>4.25</u> <u>108.41</u>
	Nr. 2	<u>kur</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia	<u>4.30</u> <u>108.36</u>
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
Lipynės <u>8</u> (Medžiaga, kiekis)					
Ar yra vandens? <u>nėra</u>					
Ar yra dujų? <u>nėra</u>					
Pastabos					
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					
Objekto Nr. <u>01/3</u>					
Sudarė <u>Ilze Krūmė</u> (parašas) (pavardė)					
Patikrino <u>Ilze Krūmė</u> (parašas) (pavardė)					
197 <u>6</u> m. <u>1</u> mėn. <u>6</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)					