

ITI Nr. 91

(Komunikacija)

(Miestas)

(Irenginio pavedinimas)

(Gatvè)

Nr. () 760 KORTELE

KORTELE

~~3728~~ 110-D-11


(Planšetno nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVLAI (Matmenys duoti m)



(Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Verifikation



Horizontalis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės 7 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	0.65		108.88	Ar yra vandens? yra
Žemė		gr.				Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos
Dūgnas		bet	1.52 x 2.50	2.89	105.99	
Vamzdžiai	Nr. 1	pl	100	Viršus Apačia	2.66	106.22
	Nr. 2	pl	100	Viršus Apačia	2.66	106.22
	Nr. 3	pl	50	Viršus Apačia	2.66	106.22
	Nr. 4	pl	30	Viršus Apačia	1.72	107.16
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					
	Objekto Nr. 11-3/2016					
	Sudarė		[signature] (parašas) (pavardė)			
	Patikrino		[signature] (parašas) (pavardė)			
	1987. m. 1. mėn. 13. d. (Irenginio tyrinėjimo data)					