




Fekaline k. (Komunikacija) Nr. (10) 123 KORTELE
 Vilnius (Miestas) G. Vilkas (Irenginio pavadinimas) 110-D-12
 (Oatve) (Planšeto nomenklatura)

SULINIO PLOVIAI (Matavimo duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet	300		105.34	
Žemė			0.00	105.34	Ar yra vandens?
Sienos	plast				Ar yra dujų?
Dugnas	plast	315	1.87	103.47	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	plast 160	Viršus		
			Apačia	206	103.26
	Nr. 2	plast 160	Viršus		
			Apačia	206	103.26
	Nr. 3	plast 100	Viršus		
			Apačia	206	103.26
	Nr. 4		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 5		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 6		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 7		Viršus		
			Apačia		
					AB Inžineriniai tyrinėjimai FILIALAS "TOPOGEODEZIJA" Objekto Nr. 01-3/6622
					Sudarė <i>P.Čes</i> <i>P.Čes</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>P.Čes</i> <i>P.Čes</i> (parašas) (pavardė)
					1998 m. 12 mėn. 02 d. (Irenginio tyrinėjimo data)