



<u>KANALIZACIJA</u> (Komunikacija)		<u>šulinio</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () <u>163</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>GELEŽINIO VILKO</u> (Gatvė)		<u>110-D-12</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		101.03	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	4.91	102.12	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia	4.98	102.05
	Nr. 2			Viršus Apačia		
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS						
Objekto Nr. <u>01350367</u>						
Sudarė <u>[signature]</u>						(parašas) (pavardė)
Patikrino <u>[signature]</u>						(parašas) (pavardė)
19. <u>45</u> m. mėn. d.						(Įrenginio tyrinėjimo data)