



КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>9/1</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Либис - Шенкис</u>	Дело № _____	19 <u>60</u> г.					
Чертеж колодца М 1:25 по А-А 		О т м е т к и								
		Лотка		Труба		П Р И В Я З К А				
Крышка	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №						
113.06	110.81	110.79								
О П И С А Н И Е										
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б							
Крышка чугунная			В х о л		В ы х о л		Подкл. №		Подкл. №	
			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.			150	кирп	150	кирп				
Дно кирп. бет.										
Скобы 4 шт			Институт проектирования городского и сельского строительства							
			Отдел изысканий							
			Объект 3235							
Наличие воды			Инв. №		Гл. геодезист				Подпись <u>Шидковский</u> <u>Дарисев</u>	
Наличие газа					Рук. группы					
Год строительства 19					Исполнитель					
					Дата					
			2.1.61 г.		Чертя					
			Проверка							