




Šul. № 123	Kanalizacija	Rajonas Gatvė	Stirny		Užsakymo №	19 m.	Vilnius
Šulinio brėžinys M1:25; M1:50		Altitudės				PRIRIŠIMAS	
 		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis		
			įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №	
		111.24	108.73	108.71			
APRAŠYMAS							
Šulinio medžiaga ir stovis			VAMZDŽIAI				
Dangtis <i>betonas</i>			įėjimas		išėjimas		Prijungimo Nr.
			d.	medž.	d.	medž.	d. medž.
Stenos <i>betono</i>			200	arb. bet	200	arb. bet	
Dugnas <i>betono</i>			Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius				
Lipynės 4			Objektas: <i>Liskiai, g. 10</i>				
Esamo vandens kiekis <i>neį</i>			Invent. №		Sk. viršininkas		
Esamų dujų kiekis <i>neį</i>			Data		Sk. vyr. inžinierius		
Šulinys pastatytas 19 m.					Vykde		<i>E. Guobienė</i>
					Braižė		
					Tikrino		