

№№ код. 87/763

Сеть: Канализации

Улица: Шешкинес

№№ заказа 1052-V


Год 1960

г. Вильнюс



Чертеж колодца
М 1:25

Отметки

П Р И В Я З К А



Крышки	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
110.99	108.71	108.69		



О П И С А Н И Е

Состояние козодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп.	200	керам.	200	керам.				
Дно бет.	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы стальн. 6 шт.	Объект реконструкция молококомбината							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист				Яненас		
		Рук. группы		Урал				
Наличие газа	Дата	Исполнитель		Свигарите		Черняускас		
		Копировал		Авдигонко				
Год строительства 1958	1960 г.	Проверил				Одмините		