

124

3742 110-D-13

Форма № 4

№№ колод. 164	Сеть: Канализации	Улица Шеллинские				№№ заказа 162-V	Год 1960	г. Вильнюс		
Чертеж колодца М 1:25; 1-50		Отметки				ПРИВЯЗКА				
		Крышки	Лотка		Трубы					
			у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №				
		110.34	107.77	107.75						
ОПИСАНИЕ										
Состояние колодца и матер.			ТРУБЫ							
Крышка чугунная			Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.			200	керан	200	керан				
Дно кирп. бет.			ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ							
Скобы обтачки бет.			Объект реконструкция молоководопровода							
Наличие воды			Инв. №	Нач. произв. групп.		Рук спец. бригады		Директор		
Наличие газа			Дата	Исполнитель		Чертил		Архитектор		
Год строительства 1958			1960.V	Проверил		Проверил		Проверил		