

№№ кол. 26/84

Сеть: Канализации

Чертеж колодца
М 1:25

110-0-13 **3742**

Улица: Шешкинес

№№ заказа 1052-У

Год 1960

г. Вильнюс

Отметки		ПРИБЯЗКА	
Крышки	Лотка	Труб	
	у входа	у выхода	подкл. №
110.34	107.77	107.75	

на ф. "Пергале"

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп.	200	керам.	200	керам.				
Дно бет.	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы стальн. 6 шт.	Объект Реконструкция молококомбината							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист						Яченас
Наличие газа	Дата 1960.У	Исполнитель		<i>Белая</i>				Черняускас
Год строительства 1958		Копировал		<i>Виняйтис</i>				Свигарите
		Проверил						Одмините