

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>7</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Стучковска</u>	Дело №	19 <u>60</u> г.					
Чертеж колодца М 1:25		О т м е т к и		П Р И В Я З К А						
		Лотка				Труба				
		у входа	у выхода			подкл. №	подкл. №			
		107.39	107.24	-	-					
О П И С А Н И Е										
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б							
Крышка чугунная			Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирпич. бет.			200	керам.	200	керам.	-	-	-	-
Дно кирпич. бет.			Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий	
Скобы отбиты			Объект Реконструкция молокозавода							
Наличие воды			Инв. №	Гл. геодезист						
Наличие газа			Рук. группы							
Год строительства 19 <u>68</u>			Исполнитель							
			Дата							
			Чертил							
			Проверил							