

КАНАЛИЗАЦИЯ	152 Колодец № 17/22	Город Вильнюс	Улица Стумбру	Дело №	1960г	
Чертеж колодца		О т м е т к и		П Р И В Я З К А		
		Крышка	Лотка			Тру б
		у входа	у выхода			подкл. №
109.97	107.39	107.24				
О л и с а н и е						
Состояние колодца и матер		Т р у б				
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. №	
Стены кирп.	диам.	матер.	диам.	матер.	матер.	
Дно бет	200	керам	200	керам		
Скобы стальн. 7	Институт проектирования промышленного строительства				Отдел изысканий	
Наличие воды	Объект Реконструкция молококомбината					
Наличие газа	Инв. №	Гл. геодезист		Яненас		
Год строительства 1952	Дата	Рук. группы		Черняускас		
	1960. I	Исполнитель		Свигарите		
		Копировал		Одмините		
		Проверил				