



Vandentis Nr. ( ) 98 KORTELĖ 3742  
 (rengimo pavadinimas) (abrisas) (plane) Planšeto nomenklatura

(renginio pastatymo metal) VILNIUS Lokiu 19  
 (miestas) (gatvė)


Šulinio planas:  
 Vertikalinis:



Horizontalinis:



Pirliškio brėžinys:



Pastabos

| Pavadinimas | Medžiaga | Diametras mm | Atstumas nuo dangčio sm | Altitudės                    |
|-------------|----------|--------------|-------------------------|------------------------------|
| Dangtis     | ket      |              |                         | 110.62                       |
| Žemė        |          |              |                         |                              |
| Stenos      | bet      |              |                         |                              |
| Dugnas      | bet      |              | 210                     | 108.52                       |
| Vandens     | Nr. 1    | pl.          | 25                      | Viršus 1.89 108.73<br>Apačia |
|             | Nr. 2    | pl           | 25                      | Viršus 1.46 109.16<br>Apačia |
|             | Nr. 3    | pl           | 25                      | Viršus 1.46 109.16<br>Apačia |
|             | Nr. 4    | pl           | 25                      | Viršus 1.46 109.16<br>Apačia |
|             | Nr. 5    |              |                         | Viršus<br>Apačia             |
|             | Nr. 6    |              |                         | Viršus<br>Apačia             |
|             | Nr. 7    |              |                         | Viršus<br>Apačia             |

Lipynės (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens?

Ar yra dujų?

Komunalinio ūkio  
 projektavimo institutas

Objektas: 81/216

Sudarė: [Signature]

Patikrino:

1978 m. XII mėn. 17 d.  
 (kortelės sudarymo data)