




Šul. № <i>1a</i> <i>181</i>	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Sėkinės</i>	Užsakymo №	19 m.	Vilnius																								
Šulinio brėžinys Mt: 25; Ml: 50		Altiudės		PRIRIŠIMAS																									
 		Dangtis	Grioveliai		Vamzdis																								
			įėjimas	išėjimas	prijung. №	prijung. №																							
		109.76	106.87	106.81	106.83																								
																													
APRAŠYMAS																													
Šulinio medžiaga ir stovis			VAMZDŽIAI																										
Dangtis <i>betonas</i>			<table border="1"> <tr> <th colspan="2">įėjimas</th> <th colspan="2">išėjimas</th> <th colspan="2">Prijungimo Nr.</th> <th colspan="2">Prijungimo Nr.</th> </tr> <tr> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> <th>d.</th> <th>medž.</th> </tr> <tr> <td>250</td> <td>asb. bet</td> <td>200</td> <td>asb. bet</td> <td>200</td> <td>asb. bet</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			įėjimas		išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.		d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	250	asb. bet	200	asb. bet	200	asb. bet		
įėjimas		išėjimas		Prijungimo Nr.		Prijungimo Nr.																							
d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.																						
250	asb. bet	200	asb. bet	200	asb. bet																								
Sienos <i>betono</i>																													
Dugnas <i>betono</i>																													
Lipynės <i>6</i>			Vilniaus m. VK PTK Tyrimų skyrius																										
Esamo vandens kiekis <i>nera</i>			Objektas: <i>Stumbrių q. rozeo alio šilto vandens</i>																										
Esamų dujų kiekis <i>nera</i>			Invent. №																										
Šulinys pastatytas 19 m.			Sk. viršininkas																										
			Sk. vyr. inžinierius																										
			Data																										
			Vykdyt																										
			Braižė																										
			Tikrino																										