

<u>Ekologizacija</u> (Komunikacija)		Šulinio (Irenginio pavadinimas)		Nr. () <u>42^u</u>		KORTELĖ	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Stumbry</u> (Gatvė)		<u>110-D-13</u> (Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		113.32	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	3.71	109.51	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	u/c	200	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01.3/40.99</u> Sudarė <u>R. K.</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>R. K.</u> (parašas) (pavardė) 1989. m. ... 22 ... mėn. ... d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	u/c	200	Apačia	109.65	
	Nr. 3			Viršus		
	Nr. 4			Apačia	109.65	
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
				Viršus		
				Apačia		
				Viršus		
				Apačia		
				Viršus		
				Apačia		