

Vandentekis
(Komunikacija)

kameros

Nr. (2) 62

KORTELE

Vilnius
(Miestas)


Stirny
(Gatvė)

110-0-13
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		112.03	
Žemė			0.0	112.03	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1800x1570	230	109.73	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	pl	150	Viršus 1.95 Apačia	110.08
	Nr. 2	pl	150	Viršus 1.95 Apačia	110.08
	Nr. 3	pl	50	Viršus 1.95 Apačia	110.08
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 01-7/409.1.
					Sudarė <i>Daug. Cirkly</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>Miner</i> (parašas) (pavardė)
					1988 m. mėn. ... d.
					(Inžinerinio tyrinėjimo data)