

KF
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

Šuliny
(Irenginio pavadinimas)
Stirnu
(Gatvė)

KORTELĖ Nr. 77A



110-D-13 (76/33-0124)
(Planšetės moneklatūra)

ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipinės	8
Dangtis		ket.	650			111.96	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė				-				
Sienos		bet					Ar yra vandens?	yra
Dugnas		bet	1000				Ar yra dujų	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	200	Viršus			Pastabos	LAS07
				Apačia	1.94	110.02		
	Nr.2	PVC	200	Viršus				
				Apačia	2.06	109.90		
	Nr.3			Viršus				
				Apačia				
	Nr.4			Viršus			UAB "Geo group"	
				Apačia				
	Nr.4a			Viršus			Sudarė	M.Šagoiko
				Apačia			(parašas)	(pavardė)
	Nr.5			Viršus			Patikrino	
				Apačia			(parašas)	(pavardė)
	Nr.6			Viršus			2017-08	
				Apačia			(Irenginio tyrinėjimo data)	