

<u>Nandukero kamera</u> (Kommunikacija)		<u>3</u> <u>131</u> (Inginio pavadinimas)		Nr. (3) 131 KORTELE	
<u>Mines</u> (Miestas)		<u>Sesimes</u> (Gatvė)		<u>3-43 110-D-14</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Sesimes g. 20

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>100000</u> (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		<u>bet</u>	<u>650</u>		<u>101.74</u>		
Žemė				<u>0.00</u>	<u>101.74</u>	Ar yra vandens?	
Sienos		<u>bet</u>				Ar yra dujų?	
Dūgnas		<u>bet</u>	<u>1.61</u> <u>3.91</u>	<u>2.69</u>	<u>105.05</u>	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>bet</u>	<u>150</u>	Viršus <u>2.32</u> Apačia	<u>105.42</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
	Nr. 2	<u>bet</u>	<u>150</u>	Viršus <u>2.32</u> Apačia	<u>105.42</u>		
	Nr. 3			Viršus Apačia			
	Nr. 4			Viršus Apačia			
	Nr. 5			Viršus Apačia			
	Nr. 6			Viršus Apačia			
	Nr. 7			Viršus Apačia			
						Objekto Nr. <u>01-3/1517</u>	
						Sudarė <u>100000</u> (parašas) (pavardė)	
						Patikrino <u>100000</u> (parašas) (pavardė)	
						19 <u>80</u> m. mėn. d.	
						(Inginio tyrinėjimo data)	