

ВОДОПРОВОД

Колодец № 5/166 2

Город Вильнюс



Улица Ф. "Пегале"

Дело №

1960 г.

Чертеж колодца


М. 1:25



О т м е т к и

Крыши	Дно	Трубы
113.40	110.65	1 110.86 2 110.86

П Р И В Я З К А



Гл. корпус

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип
Крышки	Чугун	Магистр 1; 2;	d = 150			
Стены	Кирпич.					
Дно	Бетон.	Подкл.				
Скобы	Чугун стальной					
Год строит.	1952	Разводящая				
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ				
		Институт проектирования промышленного строительства				Отдел изысканий
		Объект Реконструкция молококомбината				
	Инд. №	Гл. геодезист				
		Рук. группы	Л. Яс		Яненас	
		Исполнитель	В. Яс		Черняускас	
		Копировал	В. Яс		Свигарите	
Дата 1960 г.		Проверил	В. Яс			