

КАНАЛИЗАЦИЯ



Колодец № 3/165 3

Город Вильнюс

Улица "Пергале"

Дело №

1960 г


Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
113.66	109.32	109.28	109.56 №4 112.46	112.84

П Р И В Я З К А

80д. ст.



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Т Р У Б

Крышка чугунная

В х о д

В ы х о д

Подкл. № 2

Подкл. № 5

Стены кирпич

диам.

матер.

диам.

матер.

диам.

матер.

диам.

матер.

Дно бет.

200

азб. цем.

200

азб. цем.

100

чуг.

100

чуг.

Скобы 6 ф 19

Институт проектирования промышленного строительства

Отдел изысканий

Наличие воды

Объект Реконструкция молококомбината

Наличие газа

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Исполнитель

Копировал

Проверил

Дата

1960 г.

З. Яс

Богдан

Богдан

Богдан

Яненас

Черняускас

Свигарите

Одмините

Год строительства 1952