

45

ITI Nr. 9 a

<u>Fek. kam. šul</u> (renginio pavadinimas)		Nr. () <u>35a</u> KORTELE				
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Ukmergės g-vė</u> (Gatvė)				
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		<u>3743/10-D-14</u> (Planšetų nomenklatura)				
PRIRIŠIMO BRĖŽINYS						
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>3</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>met</u>	<u>0.65</u>	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇	<u>110.64</u>	Ar yra vandens? <u>ne</u>
Žemė		<u>asf</u>	◇◇◇◇◇◇	<u>0</u>	<u>110.64</u>	Ar yra dujų? <u>ne</u>
Sienos		<u>bet</u>	◇◇◇◇◇◇	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇	◇◇◇◇◇◇	Pastabos
Dangus		<u>bet</u>	<u>0.80</u>			
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ker</u>	<u>200</u>	Viršus		
				Apačia	<u>2.82</u>	<u>107.82</u>
	Nr. 2	<u>ker</u>	<u>200</u>	Viršus		
				Apačia	<u>2.83</u>	<u>107.81</u>
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS						
Objekto Nr. <u>0113</u>						
Sudarė <u>Krep</u> <u>Kremas</u> (parašas) (pavardė)						
Patikrino <u>[Signature]</u> <u>Smirnov</u> (parašas) (pavardė)						
1976 m. <u>I</u> mėn. <u>6</u> d. (renginio tyrinėjimo data)						