

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 4/167


Город Вильнюс

Улица

ф.Пертале"

Дело №


1960 г.

Чертеж колодца
М 1:25

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 4
113.31	109.20	109.20	109.28	112.96

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная

Стены кирп.

Дно бет.

Скобы стальные 9

Наличие воды

Наличие газа

Год строительства 1952

Т Р У Б

В х о д

диам.

матер.

В ы х о д

диам.

матер.

Подкл. № 3

диам.

матер.

Подкл. № 4

диам.

матер.

Институт проектирования промышленного
строительства

Отдел изысканий

Объект : Реконструкция молококомбината

Инв. №

Гл. геодезист

Рук. группы

Дата

Исполнитель

Копировал

Проверил

Яненас

Черняускас

Свиголите

Одмините