

- 7 -

<u>Fiknalizacija</u> (Komunikacija)		<u>Šulinio</u> (Inginio pavadinimas)		Nr. (<u>2</u>) <u>133</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Galtoniškių</u> (Gatvė)		<u>110-0-15</u> (Planšto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	650		107,43		
Žemė					Ar yra vandens?	
Sienos	bet.				Ar yra dujų?	
Dugnas	bet.	110	2,07	105,36	Pastabos	
Vamzdžiai	Nr. 1	plastm	200	Viršus Apačia 2,25	105,18	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-2560</u> Sudarė <u>[signature]</u> <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[signature]</u> <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>95</u> m. mėn. d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	plastm	200	Viršus Apačia 2,25	105,18	
	Nr. 3	ket	100	Viršus Apačia 2,20	105,23	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		