

3

ITI Nr. 91^d

<u>KF</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)	šulinio (Įrenginio pavadinimas) <u>Ukmergės</u> (Gatvė)	Nr. (<u>2</u>) <u>194</u> KORTELE <u>110-D-16</u> (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

(0)
(2,59)

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 7 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		102,99	
Žemė				0	102,99	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	2000	3,59	99,40	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	1000	Viršus Apačia 4,57	98,42	
	Nr. 2	bet.	1000	Viršus Apačia 4,57	98,42	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-3/3795..

Sudarė Antanas Cerniauska
(parašas) (pavardė)

Patikrino Antanas Cerniauska
(parašas) (pavardė)

1987 m. mėn. 04 d.
(Įrenginio tyrinėjimo data)