

79

221 ITI Nr. 91

(Komunikacija)		<u>Vandent. šulnis</u> Nr. ()		KORTELE		
(Miestas)		<u>Vilnius</u>		<u>110-D-16</u>		
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>metal. kop.</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		metal	0.65		103.88	
Žemė		žvyr.		0	103.88	Ar yra vandens? <u>nėra</u>
Sienos		beton				Ar yra dujų? <u>nėra</u>
Dugnas		beton	1.50 x 2.01	2.80	101.08	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	plien	500	Viršus 2.02 Apačia	101.86	
	Nr. 2	plien	500	Viršus 2.02 Apačia	101.86	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS						
Objekto Nr. <u>01-3/1685</u>						
Sudarė		<u>Kleop</u> (parašas)	<u>Kreminis</u> (pavardė)			
Patikrino		<u>Kleop</u> (parašas)	<u>Kreminis</u> (pavardė)			
1979 m. <u>11</u> mėn. <u>11</u> d.						
(Irenginio tyrinėjimo data)						

Patikrinta: 11.11.79