

<u>VANDENTIEKIO</u> (Komunikacija)		kameros (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () <u>34</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>LVOVO</u> (Gatvė)		<u>110-D-16</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 5 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		104.02	
Žemė						Ar yra dujų?
Sienos		plytų				Pastaba yra hidroizolacija
Dūgnas		bet.	195x195	1.80	102.22	
Vamzdžiai	Nr. 1	ketus	150	Viršus	102.64	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01350367</u> Sudarė <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) 197. <u>9</u> m. ... <u>8</u> mėn. ... d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
				Apačia		
	Nr. 2	ketus	150	Viršus	102.54	
				Apačia		
	Nr. 3	ketus	100	Viršus	102.54	
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		