KF	šulinys	Nr. 111	KORTELĖ
(komunikacija)	(įrenginio pavadinimas)		

Vilnius	Anykščių	110-D-1 (76/32-0063)
(miestas)	(gatvė)	(planšeto nomenklatūra)

Šulinio pjūviai

Vertikalinis



Horizontalinis



Pririšimo brėžinys



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės
Dangtis		ketus	650			158.32
Žemė						
Sienos		g./b.				
Dugnas		bet	1000	2.45		155.87
Vamzdžiai	1	PVC	200	Viršus		
				Apačia	2.58	155.74
	2	PVC	200	Viršus		
				Apačia	2.58	155.74
	3	PVC	200	Viršus		
				Apačia	1.74	156.58
	4	PVC	160	Viršus		
				Apačia	2.45	155.87
				Viršus		
				Apačia		
				Viršus		
				Apačia		
				Viršus		
				Apačia		

Lipynės 5 (medžiaga, kiekis)

Ar yra vandens? -

Ar yra dujų? -

Pastabos

LAS07

Geod. B. Karvelis
Kvalifikacijos paž. Nr. 1GKV-8

Objektas:

Sudarė	B. Karvelis (v. pavardė)	(parašas)
Patikrino	B. Karvelis (v. pavardė)	(parašas)

2017-09-04
(įrenginio tyrinėjimo data)