

KF
(komunikacija)

šulinys
(įrenginio pavadinimas)

Nr. 111A KORTELE

Vilnius
(miestas)

Anykščių
(gatvė)


110-D-1 (76/32-0063)
(planšto nomenklatūra)





Šulinio pjūviai

Pririšimo brėžinys

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras, mm	Atstumas nuo dangčio, m		Altitudės	Lipynės8..... (medžiaga, kiekis)
Dangtis	ketus	650			158.42	Ar yra vandens?
Žemė						Ar yra dujų? Pastabos
Sienos	g./b.					 LAS07
Dugnas	bet	1000	2.35		156.07	
Vamzdžiai	1	PVC	160	Viršus		Geod. B. Karvelis Kvalifikacijos paž.Nr.1GKV-8
				Apačia	2.44	
	2	PVC	160	Viršus		
				Apačia	2.46	
				Viršus		
				Apačia		
				Viršus		
				Apačia		
				Viršus		
				Apačia		
						Objektas:
						Sudarė B. Karvelis (v. pavardė) (parašas)
						Patikrino B. Karvelis (v. pavardė) (parašas)
						2017-09-04 (įrenginio tyrinėjimo data)