

<u>Školinė k.</u> (Komunikacija)		<u>Šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>9</u>) <u>106</u> KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Ukmergės</u> (Gatvė)		<u>37121</u> 110-0-1 (Planšeto nomenklatūra)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>Yrmetol</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>beton</u>	<u>0.65</u>		<u>154.26</u>	
Žemė		<u>grunt.</u>		<u>0.00</u>	<u>154.26</u>	Ar yra vandens?
Sienos		<u>beton</u>				Ar yra dujų?
Dugnas		<u>beton</u>	<u>100</u>	<u>2.52</u>	<u>151.74</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>keram.</u>	<u>200</u>	Viršus	<u>2.72</u>	<u>151.54</u>
				Apačia		
	Nr. 2	<u>keram.</u>	<u>200</u>	Viršus	<u>2.79</u>	<u>151.52</u>
				Apačia		
	Nr. 3	<u>oboc</u>	<u>200</u>	Viršus	<u>2.41</u>	<u>151.85</u>
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>9-3/1959...</u>	
Sudarė	<u>Aras Petraitis</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
1979 m. ... <u>VN</u> ... mėn. <u>10</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)	