

<u>Fekalinė k.</u> (Komunikacija)		<u>Šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (<u>42</u>) 105 KORTELE	
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Ukmergės</u> (Gatvė)		3742 110-0-1 (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės <u>6 metal</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>beton</u>	<u>0.65</u>		<u>154.05</u>	
Žemė		<u>grunt</u>		<u>0.00</u>	<u>154.05</u>	Ar yra vandens?
Sienos		<u>beton</u>				Ar yra dujų?
Dugnas		<u>beton</u>	<u>100</u>	<u>2.74</u>	<u>151.31</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>keram.</u>	<u>200</u>	Viršus		
				Apačia	<u>286</u>	<u>151.19</u>
	Nr. 2	<u>keram.</u>	<u>200</u>	Viršus		
				Apačia	<u>286</u>	<u>151.19</u>
	Nr. 3	<u>orbuc.</u>	<u>150</u>	Viršus		
				Apačia	<u>262</u>	<u>151.43</u>
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS		
Objekto Nr. <u>01.31.1989..</u>		
Sudarė	<u>R. J. S.</u>	<u>Petrovskas</u>
	(parašas)	(pavardė)
Patikrino	<u>...</u>	<u>...</u>
	(parašas)	(pavardė)
197 <u>9</u> m. ... <u>VII</u> ... mėn. <u>10</u> d.		
(Įrenginio tyrinėjimo data)		