

<u>F. kanalizacija</u>		Nr. (20) <u>134</u> KORTELE	
(Komunikacija)	(Inginio pavadinimas)		
<u>Valmies</u>	<u>Angusčių</u>	<u>342</u> 110-D-1	
(Miestas)	(Gatvė)	(Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis			
Horizontalinis			

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>gel 7</u> ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>ker</u>	<u>650</u>		<u>158.50</u>	
Žemė				<u>0.00</u>	<u>158.50</u>	Ar yra vandens?
Sienos		<u>bet</u>				Ar yra dujų?
Dūgnas		<u>bet</u>	<u>1000</u>	<u>3.13</u>	<u>155.37</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ker</u>	<u>200</u>	Viršus		
	Nr. 2	<u>ker</u>	<u>200</u>	Apačia	<u>3.35</u>	<u>155.13</u>
				Viršus		
	Nr. 3			Apačia	<u>3.35</u>	<u>155.15</u>
				Viršus		
	Nr. 4			Apačia		
				Viršus		
	Nr. 5			Apačia		
				Viršus		
	Nr. 6			Apačia		
				Viršus		
	Nr. 7			Apačia		
				Viršus		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>01.3/1738</u>	
Sudarė	<u>Prof. J. J. J.</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>Prof. J. J. J.</u> (parašas) (pavardė)
1979 m. mėn. d. <u>20</u>	
(Inginio tyrinėjimo data)	