

<u>Neidentifikas</u> (Komunikacija)		<u>kameras</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (<u>14</u>) <u>156</u> KORTELE	
<u>Nikšius</u> (Miestas)		<u>Ukmergis</u> (Gatvė)		<u>3442</u> <u>110-0-1</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 6 met. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		beton	0.65		153.41	Ar yra vandens?
Žemė		graut		0.00	153.41	Ar yra dujų?
Sienos		beton				Pastabos
Dugnas		beton	1.00	2.94	150.47	
Vamzdžiai	Nr. 1	beton	150	Viršus Apačia	2.47 150.94	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. ... 9.3.1.1959... Sudarė <u>R. Z. Gėbauris</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė) 197.9 m. VII. mėn. d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	beton	150	Viršus Apačia	2.47 150.94	
	Nr. 3	beton	100	Viršus Apačia	2.52 150.89	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		