

Naudotieji kamere
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)

M. Liusis
(Miestas)

Ukrainės
(Gatvė)


Nr. (22) 196 KORTELE

3712 110-20-1


(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 9 metr ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	beton.	0.65		54.77	Ar yra vandens?
Žemė	grunt.		0.00	154.77	Ar yra dujų?
Sienos	beton.				Pastabos
Dugnas	beton.	150x100	3.01	151.76	
Vamzdžiai	Nr. 1	beton.	150	Viršus 2.49 Apačia 52.28	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. ... 21.3/1.454 ... Sudarė <u>1965</u> <u>Petravicius</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė) 1974 m. ... 10 ... mėn. 17 d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	beton.	150	Viršus 2.49 Apačia 52.28	
	Nr. 3	beton.	100	Viršus 2.01 Apačia 152.16	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	