

<u>Naudoti šono kamera</u> (Komunikacija)		<u>Amysčiai</u> (Inginio pavadinimas)		Nr. (5) <u>4</u>	KORTELĖ
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Amysčiai</u> (Gatvė)		<u>312 110-D-1</u> (Planšeto nomenklatura)	

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... gel. b. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	650	A	160.20	Ar yra vandens? Ar yra dujų?
				B	160.21	
Žemė				0.00	160.20	Pastabos
Sienos		bet				
Dūgnas		bet	2.58 x 3.08	3.19		
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	300	Viršus 2.45 Apačia	157.75	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	bet	300	Viršus 2.45 Apačia	157.75	
	Nr. 3	bet	150	Viršus 2.48 Apačia	157.72	Objekto Nr. <u>ET-312110...</u>
	Nr. 4	bet	100	Viršus 2.54 Apačia	157.68	Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7	185		Viršus Apačia		1982 m. mėn. d. (Inginio tyrinėjimo data)