

<u>Naudoti šeris kamera</u> (Komunikacija)		<u>Amyskščiy</u> (Inginio pavadinimas)		Nr. (5) <u>4</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Amyskščiy</u> (Gatvė)		<u>3112 110-D-1</u> (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... gel. b. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		bet	650	0.00	160.20	Ar yra vandens?
Žemė					160.20	Ar yra dujų?
Sienos		bet				Pastabos
Dūgnas		bet	2.58x 3.08	3.19		
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	300	Viršus 2.45 Apačia	157.75	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	bet	300	Viršus 2.45 Apačia	157.75	
	Nr. 3	bet	150	Viršus 2.48 Apačia	157.72	Objekto Nr. 81-31-1119...
	Nr. 4	bet	100	Viršus 2.54 Apačia	157.68	Sudarė <u>Prof. m. m. m.</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>Prof. m. m. m.</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		1982 m. mėn. d.
	Nr. 7	185		Viršus Apačia		(Inginio tyrinėjimo data)