



Naudotieklis (Komunikacija) Kamera (Inginio pavidinimas) Nr. (1) tf KORTELE
Kilvin (Miestas) Ukrainės (Gatvė) 3712 110-D-1 (Planšeto nomenklatura)



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>kopelės</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>beton.</u>	<u>0.65</u>		<u>156.31</u>	Ar yra vandens?
Žemė	<u>grunt.</u>		<u>0.00</u>	<u>156.31</u>	Ar yra dujų?
Sienos	<u>beton.</u>				Pastabos ... <u>B = 156.26</u>
Dugnas	<u>beton.</u>	<u>1.79x1.76</u>	<u>2.49</u>	<u>153.82</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>beton.</u>	<u>150</u>	Viršus <u>1.98</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<u>beton.</u>	<u>150</u>	Viršus <u>1.98</u>	
	Nr. 3	<u>beton.</u>	<u>100</u>	Viršus <u>1.90</u>	
	Nr. 4			Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
					Objekto Nr. <u>91-3/1959..</u>
					Sudarė <u>1979 m. 11.31</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>1979 m. 11.31</u> (parašas) (pavardė)
					1979 m. 11.31 m. 11.31 m. 11.31 d. (Inginio tyrinėjimo data)