

Fekolė
(Komunikacija)

kanal. šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (6^a) 69 KORTELE

Vilnius
(Miestas)


Ukmergė
(Gatvė)

3712 110-0-1
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>4 metal</u> ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>beton</u>	<u>0.65</u>		<u>154.96</u>	Ar yra vandens?
Žemė	<u>grunt.</u>		<u>0.00</u>	<u>154.96</u>	Ar yra dujų?
Sienos	<u>beton.</u>				Pastabos
Dugnas	<u>beton.</u>	<u>1.00</u>	<u>2.87</u>	<u>152.39</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>kiam</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>2.75</u>	<u>152.21</u>
	Nr. 2	<u>keram.</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia <u>2.76</u>	<u>152.20</u>
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>413/1959...</u>
					Sudarė <u>PKS (Petrauskas)</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[signature]</u> (parašas) (pavardė)
					197.9 m.... <u>Vik</u> ... mėn. <u>10</u> . d. (Įrenginio tyrinėjimo data)