

<u>Sąsandinio namo</u> (Komunikacija)		<u>(Inginio pavadinimas)</u>		Nr. (30) 12	KORTELĖ
<u>M. P. m. a. s.</u> (Miestas)		<u>Ulytis</u> (Gatvė)		<u>3715110-D-5</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... gel 8 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		kef	650		156.54	
Žemė				0.00	156.54	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	1.57 x 2.96	2.70	153.84	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	kef	150	Viršus 2.28 Apačia	154.26	
	Nr. 2	kef	150	Viršus 2.28 Apačia	154.26	
	Nr. 3	kef	100	Viršus 2.32 Apačia	154.22	
	Nr. 4	kef	100	Viršus 2.32 Apačia	154.22	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					
	Objekto Nr. 01-3/2119					
	Sudarė		[Signature] (parašas) (pavardė)			
	Patikrino		[Signature] (parašas) (pavardė)			
	1980 m. mėn. ... d.					
	(Inginio tyrinėjimo data)					