

<u>F. kamalizacija</u> (Komunikacija)		<u>Leivos</u> (Irenginio pavadinimas)		Nr. (40) <u>122</u> KORTELE		
<u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Leivos</u> (Gatvė)		<u>775110-D-5</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>gel. 9</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>bet</u>	<u>650</u>		<u>141.07</u>	
Žemė				<u>0.00</u>	<u>141.07</u>	Ar yra vandens?
Sienos		<u>bet</u>				Ar yra dujų?
Dūgnas		<u>bet</u>	<u>1000</u>	<u>3.30</u>	<u>137.77</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>bet</u>	<u>300</u>	Viršus Apačia 3.42	<u>137.65</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<u>bet</u>	<u>300</u>	Viršus Apačia 3.42	<u>137.65</u>	
	Nr. 3			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>01-3/1738</u>
	Nr. 4			Viršus Apačia		Sudarė <u>prof. M. M. M.</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 5			Viršus Apačia		Patikrino <u>prof. M. M. M.</u> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia		197. <u>9</u> m. <u>9.6</u> mėn. <u>19</u> d.
	Nr. 7			Viršus Apačia		(Irenginio tyrinėjimo data)